

This page contains the following errors:

error on line 68 at column 4: Double hyphen within comment: <!--[if !IE]>->

data:image/s3,anthropic-data-us-east-2/u/marker_images/1100/1011/0010/00010011/juhan-chandramapper-gapprilang/22624388470773b5dcb6e2586469a3f9.jpg

Описание схематического рисунка

- | | |
|---|---|
| 1 Шасси КамАЗ 43502-42,45 | 12 Окно открывающееся с двойным остеклением (для приточной вентиляции ««триплекс»») |
| 2 Доработка шасси автомобиля | 13 Шторка на окно |
| 3 ДЗК на задней панели фургона | 14 Переговорное устройство с кабиной водителя . |
| 4 Надрамник фургона | 15 Сиденья сдвоенные сертифицированные с ремнями безопасности |
| 5 Фургон: бескаркасного типа (RAL 2004 оранжевый) | 16 Автономный воздушный отопитель "Планар-4Д" |
| 6 Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 17 Плафон местного освещения (24В) |
| 7 Дверь боковая одностворчатая для | 18 Фонарь подсветки входа (24В) |

доступа в фургон, окно с двойным
стеклопакетом (««триплекс»»)
8 Дверь аварийная, окно с двойным
стеклопакетом (««триплекс»»)
9 Лестничный блок
10 Окно увеличенное (стеклопакет) с
двойным остеклением (««триплекс»»)
11 Окно (стеклопакет) с двойным
остеклением (««триплекс»»)

19 Вентилятор накрышный
20 Огнетушитель
21 Установка крыльев и брызговиков
23 Принадлежности шасси