

This page contains the following errors:

error on line 68 at column 4: Double hyphen within comment: <!--[if !IE]>->

<img src="/js/lib/tiny_mce/them

Below is a rendering of the page up to the first error.



22.10.2024 г.

По России звонок бесплатный
+7 800 200 2463

Вахтовый автобус КамАЗ 43502-3036-42


Артикул: 3001

18 местный Вахтовый автобус КамАЗ 43502-3036-42, шасси 4x4.

На шасси установлен 4,5 метровый изотермический фургон S=60мм производства ГП "ГИРД".

Внешняя облицовка фургона лакированный металл оранжевого цвета, внутренняя облицовка фургона стеклопластик белого цвета. Сиденья сертифицированные с ремнями безопасности.

Схематический рисунок Автобус вахтовый КамАЗ 43502-3036-42, 4x4.



Описание схематического рисунка

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Шасси КамАЗ 43502-42,45 | 12 Окно открывающееся с двойным остеклением (для приточной вентиляции ««триплекс»») |
| 2 Доработка шасси автомобиля | 13 Шторка на окно |
| 3 ДЗК на задней панели фургона | 14 Переговорное устройство с кабиной водителя . |
| 4 Надрамник фургона | 15 Сиденья сдвоенные сертифицированные с ремнями безопасности |
| 5 Фургон: бескаркасного типа (RAL 2004 оранжевый) | 16 Автономный воздушный отопитель "Планар-4Д" |
| 6 Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 17 Плафон местного освещения (24В) |
| 7 Дверь боковая одностворчатая для | 18 Фонарь подсветки входа (24В) |

доступа в фургон, окно с двойным
стеклопакетом (««триплекс»»)
8 Дверь аварийная, окно с двойным
стеклопакетом (««триплекс»»)
9 Лестничный блок
10 Окно увеличенное (стеклопакет) с
двойным остеклением (««триплекс»»)
11 Окно (стеклопакет) с двойным
остеклением (««триплекс»»)

19 Вентилятор накрышный
20 Огнетушитель
21 Установка крыльев и брызговиков
23 Принадлежности шасси